


Tillgängligheten i Eklunda

Vad/ var	Beskrivning	Bild
Handikapparkering	Det finns parkeringsplats på baksidan av huset i anslutning till handikappentrén.	
Handikappentré	Entrédörr i markplan. Saknar öppningsautomatik. Liten nivåskillnad vid tröskel.	
Huvudentré	Ej tillgänglig för rullstol. Saknar öppningsautomatik.	
Hiss	Hiss finns från markplan till foajé och källarvåning.	

HWC	Handikaptoalett finns i anslutning till handikappentrén.	
Dörrar	Dörrar har fritt öppningsmått 80 cm eller mer.	

Trappor	Huset har en stor trappa från foajén till källarvåningen. Kontrastmarkering på översta och nedersta trappsteget.	
Trappor	En liten trappa på fem steg mellan handikappentrén och foajén. Kontrastmarkerad.	

Samlingslokal Biosalen	Utrustning •PA-anläggning portabel •Biograf •Hörslinga •Scen ej tillgänglig för rullstol	
Samlingslokal Bottenvåningen	Beskrivning utrustning och tillgänglighet •Ljudanläggning fast •Projektor takmonterad •Filmduk •Kök i anslutning till lokalen •Bord och stolar till 100 pers. •Liten scen, 10 cm nivåskillnad från golvet	
Kök	Stort kök i vinkel. Diskmaskin, stor kaffebryggare, pumftermosar, stor mikrovågsugn, spis med ugn, kyl och frys.	

Allergi	Inga allergiframkallande växter finns i huset.	
Bemötande	Eklunda Bio har följande policy för bemötande: •Så mycket information och fakta som möjligt utanför huset, (hemsida, facebook, anslagstavlor mm) •Personal och ansvariga i huset ska ta kontakt om man möter personer med funktionshinder. •Möt besökare i rullstol och andra funktionshindrade på deras villkor.	
Wi-Fi	Det finns öppet Wi-Fi.	